

# Gemeinde Zierow

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>GV Ziero/19/13970</b>
Federführend: Bürgeramt		Status: öffentlich Datum: 29.10.2019 Verfasser: Torsten Gromm
<b>Beschluss über den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 16-12) von der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für die Freiwillige Feuerwehr Zierow</b>		
Beratungsfolge:		
Gremium	Teilnehmer	Ja    Nein    Enthaltung
Gemeindevertretung Zierow		

## Sachverhalt:

Durch die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wurde im Jahr 2019 für das vorhandene Löschfahrzeug (LF 16-12) ein Löschgruppenfahrzeug (LF 20) als Ersatz beschafft. Für das ausgesonderte Löschgruppenfahrzeug hat die Gemeinde Zierow ein Interesse für die Freiwillige Feuerwehr Zierow bekundet. Aus diesem Grund wurde von der Verwaltung des Amtes Klützer Winkel ein Wertgutachten beim TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG in Auftrag gegeben. Durch das vorliegende Wertgutachten wurde für das Fahrzeug ein Wert in Höhe von 8.300,00 EURO ermittelt. Die Kosten für das Wertgutachten belaufen sich auf 330,83 EURO.

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, ein gebrauchtes Löschgruppenfahrzeug für einen Betrag in Höhe von 9.000,00 EURO von der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu erwerben.

## Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
Budget Feuerwehr	
X	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
X	durch Mitteln im Deckungskreis bei Produkt: 126.05
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

## Anlagen:

1. Wertgutachten
2. Rechnung des Wertgutachtens

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Alte Dorfstr. 16 19069 Lübstorf Tel.: 03867 6129740 Fax: 03867 6129741

e-Mail: sgottschalk@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



**Gutachten Nr.: 0069B9C207**

**Datum: 18.09.2019**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Alte Dorfstr. 16 • 19069 Lübstorf

Amt Klützer Winkel  
Schloßstr. 1  
23948 Klütz

erstellt durch :  
Steffen Gottschalk  
Handy : 0163 3094449  
Datum : 18.09.2019

## G u t a c h t e n

**0069B9C207**

Bei Rückfragen bitte angeben!

### K O P I E

Betreff : Fahrzeugbewertung GVM 2047

Fahrzeughalter : Amt Klützer Winkel  
Schloßstr. 1, 23948 Klütz

Amtliches Kennzeichen : GVM 2047

Auftrag vom : 18.09.2019

Besichtigungsdatum / -ort : 18.09.2019 / Boltenhagen  
Besichtigt durch : Unterzeichner

#### Bewertungsergebnis:

**Zeitwert inkl. Umsatzsteuer**


**EUR 8.300,00**

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen : GVM 2047  
Fahrzeugart : LKW  
Aufbauart : Löschfahrzeug, 4-türig  
Fabrikat : IVECO  
Typ / Untertyp : IVECO-MAGIRUS / 120-23 AW LF16 4x4  
Fahrzeug-Ident-Nummer : WJMB1EG8M04114562  
Hubraum / Leistung : 3383 ccm / 174 kW  
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 8-Zylinder / V-Motor  
Plätze : 9  
KBA-Nr.: : 7691000  
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 7880 kg / 12000 kg / 4120 kg  
Länge / Breite / Höhe : 7470 mm / 2500 mm / 3100 mm  
Reifendimension vorn / hinten : 10R 22,5 144/142 K / 10R 22,5 144/142 K  
Reifenfabrikat : Bridgestone



Profiltiefe in (mm) :  
Reifenzustand : verkehrssicher  
Anzahl der Achsen : 2  
Radstand : 3750 mm  
Baujahr / Erstzulassung : 1991 / 18.02.1992  
Letzte Zulassung : 13.11.2013  
Nächste HU / AU / SP : 10.2021 / 10.2021 / 10.2020  
Laufleistung abgelesen : 31591 km  
Farbe : rot  
Lackart : Uni  
Fahrzeugzustand : gut  
Besichtigungszustand : fahrbereit, verkehrssicher

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Alte Dorfstr. 16 19069 Lübstorf Tel.: 03867 6129740 Fax: 03867 6129741

e-Mail: sgottschalk@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019

Serien/Sonderausstattungen

: ABS, Automatisch-lastabhängige Bremskraftregeleinrichtung, Luftdruck Vorder-/Hinterradbremse mit Manometer, Schaltgetriebe 6-Gang 4x4 synchronisiert mit Differenzialsperre, Nebenantrieb, Kupplung-hydraulische Steuerung, Servolenkung, Kraftstofftank 120 Ltr., Blattfeder Vord./Hinterachse, Stoßdämpfer, Stabilisator, el. Anlage: 24V, Batterie (2), Generator 27A, Halogenscheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, zus. Blinkleuchten hinten (2), Heckleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer (2) hinten, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenleuchte, seidl. Markierungsleuchten, el. Anschluß seitlich (2), Signal-Drehlichter blau (3), Signalleuchten blau (Front 2), Martinshorn (2), Funkgerät Motorola, Radio/Cassette, Kombiinstrument: Drehzahlmesser, Tacho, Temperaturanzeige, Öldruckanzeige, Anzeige Kraftstoff, Druckluftanzeige, Fahrerhaus Mannschaftskabine, Türen (4), hydr. Kippvorrichtung, Sitze vorn (2) verstellbar Stoffbezug, Sitzbank hinten (2) mit Staufach Kunstleder, Alu-Riffelblech im Fondboden, Rückspiegel (mech.2) Kotflügelverbreiterung vorn, Kastenaufbau mit Rollläden (5-Alu abschließbar), seidl. Auftritt (Alu-Riffelblech), Tritt seidl. klappbar, Leiter hinten, Zusatzheizung, Unterlegkeil (2), Anhängerkupplung, Feuerlöschpumpe, Wassertank 1200 Ltr., Schlauchhaspel

**Gutachten Nr.: 0069B9C207**

**Datum: 18.09.2019**

### **Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

### **Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

### **Probefahrt / Probelauf**

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt**

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

### **Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

### **Fahrzeugzustandsbewertung**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Service Feuerlöschgerät fällig 07/2019
- Radkasten vorn links fortgeschrittene - Korrosion
- Spritzblech Radkasten vorn links - Durchrostung
- Spritzblech Radkasten vorn rechts - Korrosion
- Türscharnier vorn re/li - leicht Spiel
- Türinnenverkleidung hinten rechts - beschädigt
- Sitzflächen-Polster/-Bezug vorn links beschädigt
- Sitzflächen-Bezug vorn rechts zerrissen

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Alte Dorfstr. 16 19069 Lübstorf Tel.: 03867 6129740 Fax: 03867 6129741

e-Mail: [sgottschalk@tuev-nord.de](mailto:sgottschalk@tuev-nord.de) [www.tuev-nord.de](http://www.tuev-nord.de)



**Gutachten Nr.: 0069B9C207**

**Datum: 18.09.2019**

## **Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## **Schlusswort**

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Lübstorf, 18.09.2019

Steffen Gottschalk

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 11 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.



**Gutachten Nr.: 0069B9C207**

**Datum: 18.09.2019**



**Bild 1**

**Front und Seitenansicht links**



**Bild 2**

**Front und Seitenansicht rechts**



Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 3

Heck und Seitenansicht rechts



Bild 4

Heck und Seitenansicht links

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 5

FIN



Bild 6

Kombiinstrument



Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 7

Tachostand



Bild 8

Mittelkonsole

**Gutachten Nr.: 0069B9C207**

**Datum: 18.09.2019**



Bild 9

Innenraum




Bild 10

Innenraum Fond



Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 11

Innenraum Fond



Bild 12

Innenraumboden Fond





TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG \* Postfach 81 05 51 \* 30505 Hannover

Amt Klützer Winkel  
Schloßstr. 1  
23948 Klütz

## Rechnung

Rechnungsnummer: 2132071402

Rechnungsdatum: 25.10.2019

Bei Zahlungen und Rückfragen immer angeben.

Verkaufsbüro: Region Mecklenburg / Vorpommern

Telefon: 0385 48910 16

Fax: 0511 998669 0094

E-Mail: swg-mevp@tuev-nord.de

## K O P I E

Betreff : **Fahrzeugbewertung**

Gutachtennummer : 0069B9C207

Leistungsdatum : 18.09.2019

Amtliches Kennzeichen : GVM 2047

Fahrzeug-Ident-Nummer : WJMB1EG8M04114562

Fahrzeughalter : Amt Klützer Winkel  
Schloßstr. 1, 23948 Klütz

LKW-Bewertung ab 7,5t	1 Bew.	á	260,50 EUR	EUR	260,50
Fahrtkosten anteilig	25 km	á	0,70 EUR	EUR	17,50
Rechnungsnettobetrag				EUR	278,00
Umsatzsteuer 19 %				EUR	52,82
<b>Rechnungsbruttobetrag</b>				<b>EUR</b>	<b>330,82</b>

Zahlbar sofort ohne Abzug

Sitz der Gesellschaft  
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Am TÜV 1  
30519 Hannover

Tel.: 0511 9986-2526  
Fax: 0511 9986-1747  
info@tuev-nord.de  
www.tuev-nord.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Dr. rer. nat. Dirk Stenkamp

Amtsgericht Hannover  
HRA 27006

USt.-IdNr.: DE 813818604

Steuer-Nr.: 25/207/00992

Komplementär  
TÜV NORD Mobilität  
Verwaltungsgesellschaft mbh, Hannover

Amtsgericht Hannover  
HRB 61319

Geschäftsführung  
Hartmut Abeln (Vorsitzender)  
Thorsten Walingner

Commerzbank AG, Essen  
BIC (SWIFT-Code): DRESDEFF360  
IBAN-Code: DE59 3608 0080 0525 9435 00

Deutsche Bank AG, Hannover  
BIC (SWIFT-Code): DEUTDE2HXXX  
IBAN-Code: DE72 2507 0070 0060 0338 00

Deutsche Postbank AG, Hannover  
BIC (SWIFT-Code): PBNKDEFFXXX  
IBAN-Code: DE63 2501 0030 0608 9023 01