

Beschlussauszug aus der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Klütz vom 11.12.2025

Top 5.5 Wasserschaden in der Außenwand des neuen Funktionsgebäudes

Messprotokolle der Nachmessung zeigen keine erhöhte Feuchtigkeit nach der Trocknung mehr an. Offensichtlich ist der Wasserschaden nicht durch einen technischen Defekt, sondern durch ein Starkregenereignis entstanden. Prüfung, ob Wasserschaden und Behebung bei der Bauwesenversicherung angemeldet ist.