

Beschlussauszug

aus der

Sitzung des Wirtschafts-, Tourismus- und Umweltausschusses der Stadt
Klütz

vom 26.11.2025

Top 5.2 Straßenschäden

1. **Oberhof – erste Einfahrt von Klütz kommend:** Bankette haben tlws. hohe Absätze
2. **Klütz – Gehweg gegenüber Sporthalle – an der Bamburg:** einzelne Steine sind abgesackt, Gehweg weist größere Löcher auf
3. **Klütz – Gehweg alter Friedhof/Kita:** schlechter Allgemeinzustand – ständig viel Müll und Glas auf und neben dem Gehweg
4. **Klütz – Einfahrt von der Landesstraße 03 in die Schloßstraße und Hofzumfelde – alle Einfahrten:** vermutlich durch die Straßenbaumaßnahme des Landes an der L 03 sind diese Schäden entstanden; besonders der Einmündungsbereich Schloßstraße weist Absackungen auf – hier müsste sich mit dem Straßenbauamt (SBA) abgestimmt werden
5. **Klütz – an der L 03 vom Abzweig Schloßstraße bis zum Kreisverkehr an der katholischen Kirche:** am Straßenrand stehen Teer-Eimer, wahrscheinlich Reste der Landesbaumaßnahme L 03; diese müssten durch den Eigentümer entfernt werden