

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr:	GV Bolte/18/12739		
Federführend: Kurverwaltung Boltenhagen		Status:	öffentlich		
		Datum:	13.09.2018		
		Verfasser:	Daniela Schmidt		
Anschaffung Schneepflug - Keilpflug					
Beratungsfolge:					
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung	
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen					

Sachverhalt:

Ende März 2018 ist man bei der Durchführung des Winterdienstes in der Kastanienallee Höhe Abzweig Eichenweg mit dem Keilpflug gegen einen überstehenden Gully-Deckel gefahren. Durch den Aufprall wurde der Schneepflug deformiert und die Schürfleisten verbogen.

Da die voraussichtlichen Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert des Schneepfluges übersteigen wurde durch die Versicherung ein Gutachten angefordert.

Anhand des DEKRA-Gutachtens wurde der Schneepflug Ende Juli auf Basis des Totalschadens abgerechnet. Die Kurverwaltung erhielt vom KSA 2.311,35 € und durch die anschließende Veräußerung 638,65 €.

Die Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen strebt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden Ressourcen an. Aufgrund der sehr geringen jährlichen Nutzung des Schneepfluges, in Anbetracht des Kostennutzenverhältnisses, jedoch unter Berücksichtigung einer qualitativ gleichwertigen Eignung, ist es empfehlenswert den Kauf eines gebrauchten Schneepfluges in Betracht zu ziehen. Die Anschaffungskosten liegen zwischen 3.000,00 € und 15.000,00 €.

Damit der Winterdienst in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zukünftig vollumfänglich gewährleistet werden kann, ist eine Anschaffung eines Schneepfluges unter Berücksichtigung der zu veranlassenden Absenkung der Gully-Deckel notwendig.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt die Anschaffung eines Schneepfluges - Keilschneepfluges für die Durchführung des Winterdienstes in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen wird beauftragt das wirtschaftlichste Angebot zum einen aus erfolgter beschränkter Ausschreibung und zum anderen aus der Einholung von Angeboten für gebrauchte Schneepflüge anzuschaffen. Es erfolgt eine Bezuschussung durch die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen in Höhe von 50 % der Bruttoanschaffungskosten.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
X	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
X	durch Mittel über Einsparung bei Produktsachkonto: 0400 im Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen und im Nachtragshaushalt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen unter dem Produkt 632.01

	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen: - DEKRA-Gutachten

DEKRA Automobil GmbH

Kommunaler
Schadensausgleich Ost
Konrad-Wolf-Str. 91-92

13055 Berlin

KOPIE

DEKRA Automobil GmbH

Gewerbehof 2
23970 Wismar
Telefon 03841-72710
Telefax 03841727120

Kontakt Wolfgang Pitsch
Tel. direkt 03841/7271-0
Fax direkt 03841/7271-20
Mobil direkt 0171 / 763 784 8
E-Mail wolfgang.pitsch@dekra.com
Datum 19.06.2018

GUTACHTEN

Schadenummer: 18-71-0-02732-PD

Schadenart: Kasko

Schadentag: 29.03.2018

Versicherungsnehmer: Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen
Ostseeallee 4
23946 Ostseebad Boltenhagen

Gerät: Keilschneepflug

Geräte-Nr.: MC 34625

Auftrag erteilt durch: Herrn Nix im Auftrag des KSA

Besichtigungsdatum: 23.05.2018 um 14:00 Uhr

Besichtigungsort: Bauhof Boltenhagen
Tarnewitzer Huk 9
23946 Ostseebad Boltenhagen

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart,
HRB-Nr. 21039
Bankverbindungen:
Commerzbank AG
IBAN DE84 6008 0000 0901 0051 00 / BIC DRESDEFF600
BW-Bank
IBAN DE74 6005 0101 0002 0195 25 / BIC SOLADEST

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl

Geschäftsführer:
Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender)
Guido Kutschera
Wolfgang Linsenmaier
Johannes Vossebrecher

1. Vorwort

Entsprechend dem telefonischen Besichtigungsauftrag vom 23.05.2018 durch Herrn Nix im Auftrag des KSA soll nachstehend ein Gutachten unter Kaskogesichtspunkten erstellt werden. Zweck des Gutachtens soll es sein, festzustellen, welche Beschädigungen an dem unter Pkt. 3. näher beschriebenen Keilschneepflug eingetreten sind, wie diese Beschädigungen zu beseitigen sind bzw. welche voraussichtlichen Instandsetzungskosten anfallen werden.

Die Besichtigung des Keilschneepfluges wurde am 23.05.2018 auf dem Bauhof, Tarnewitzer Huk 9, 23946 Boltenhagen im beschädigten Zustand durchgeführt.

Die technischen Daten für den Keilschneepflug wurden der vorgelegten Neufahrzeugrechnung sowie der Baubeschreibung entnommen. Die Fabriknummer wurde am Aufsatz verglichen.

Zu diesem Gutachten wurden insgesamt 9 Fotos gefertigt, die dem Gutachten als Anlage beigefügt sind.

2. Vorgang

Der Schadenhergang wurde durch den Versicherungsnehmer wie folgt beschrieben:

Der Fahrer soll mit dem Keilschneepflug bei der Schneeberäumung der Ortstraße gegen einen Gullydeckel gefahren sein.

3. Angaben zum Gerät

Halter:	Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen Ostseeallee 4 23946 Ostseebad Boltenhagen
Aufbauart:	Keilschneepflug mit änderbarer Form

Hersteller: Assaloni

Typ: Y6-NR

Fabrik-Nr.: MC 34625

Baujahr: 10/2010

Scharhöhe in der Mitte: 1.100 mm

Scharhöhe an den Seiten: 1.510 mm

Räumbreite in Keilstellung: 2.880 mm

Räumbreite in Räumschild-
stellung: 2.580 mm

Zubehör und Ausstattung:

- zweischariger Schneepflug für variablen Räumeinsatz
- höheneinstellbare Gleitteller
- Randsteinabweiser links und rechts
- Anbauplatte für Größe 3 und 5
- Hubzylinder
- Stoßdämpfung der Seitenschare über Stickstoffblase
- mechanische Einstellung des Anstellwinkels
- automatischer Neigungsausgleich bei Räumeinsatz
- Schürfleisten Kombi 36

4. Besichtigungsergebnis

4.1. Zustand des Keilschneepfluges vor Eintritt des Schadens

Der Keilschneepflug befand sich vor Schadeneintritt in einem dem Alter und dem Einsatz entsprechend guten, gepflegten Allgemeinzustand.

4.2. Vorschäden

Bei der Besichtigung sind soweit keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

5. Schadenbeschreibung und Schadenumfang

Der linke sowie der rechten Scharflügel des Keilschneepfluges waren im Bereich der unteren Schürfleisten gestaucht. Die Schürfleisten sowie die Scharflügel waren im doppelwandigen, verstärkten Bereich stark verzogen.

5.1. Schadenumfang und Reparaturweg

Beide Schürfleisten sowie die Scharflügel sind zu erneuern.

6. Voraussichtliche Reparaturkosten

Aufgrund der erheblichen Beschädigungen am Keilschneepflug ist eine Instandsetzung unter Verwendung von Einzelteilen nicht sinnvoll. An dem Keilschneepflug ist ein wirtschaftlicher und technischer Totalschaden eingetreten. Die Reparaturkosten wurden überschlägig ermittelt und betragen ca.

7.500,00 Euro.

7. Technischer Wert

Der Keilschneepflug wurde für einen speziellen Einsatzzweck gebaut. In der Regel werden solche Geräte von den Eignern bis zur Gebrauchsfähigkeitsgrenze eingesetzt. Vergleichbare Geräte gelangen normalerweise nicht in den Handel, sodass keine marktorientierte Wertermittlung möglich ist.

Es wurde ein technischer Wert, ausgehend vom Neupreis und linearer Abwertung am Tage des Schadens ermittelt, in Höhe von

ohne MwSt. 3.250,00 Euro

8. Restwert

Laut vorliegendem Angebot ist für den beschädigten Keilschneepflug ein Restwert in Höhe von

760,00 Euro (incl. MwSt.)

zu erzielen.

9. Zusammenfassung

Reparaturkosten:	ca.	7.500,00 Euro (incl. MwSt.)
Technischer Wert:		3.250,00 Euro (ohne MwSt.)
Restwert:		760,00 Euro (incl. MwSt.)

An dem Keilschneepflug ist ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten.

Die Wertung des Schadens auf versicherungsrechtliche bzw. juristische Folgen obliegt dem Versicherer.

10. Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Schwerin /
Außenstelle Wismar



Anlage: - Fotoanlage
- Restwertgebot



Bild 1 : Übersicht - Y 6 Keilschneepflug mit veränderbarer Form
Schadenbereich - Scharflügel im unteren, doppelwandigen Bereich und Schürfleisten
gestaucht und stark verzogen



Bild 2 : Übersicht von hinten
Verstärkungen im unteren Bereich



Bild 3 : Draufsicht



Bild 4 : Typschild




Bild 9 : Schadenbereich von hinten
Scharfügel links im unteren,doppelwandigen,verstärkten Bereich verzogen




Bild 7 : Scharflügel links im unteren,doppelwandigen verstärkten Bereich und Schürfleiste gestaucht und stark verzogen



Bild 8 : Scharflügel links im unteren,doppelwandigen,verstärkten Bereich und Schürfleiste gestaucht und stark verzogen




Bild 5 : Scharflügel rechts im unteren doppelwandigen,verstärkten Bereich und Schürfleiste gestaucht und stark verzogen



Bild 6 : Scharflügel rechts im unteren,doppelwandigen,verstärkten Bereich und Schürfleiste gestaucht und stark verzogen

Verbindliches Kaufangebot

Restwert des Unfallfahrzeuges

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Ermittlung des Restwertes wurde das Portal AUTOonline genutzt.

Das höchste Kaufangebot beträgt **760 EUR** und wurde von der Firma Land- und Baumaschinen GmbH Harald Plank abgegeben. Zum Verkauf kontaktieren Sie bitte einfach die Firma unter der unten aufgeführten Telefonnummer.

Das Fahrzeug wird **garantiert** kostenfrei vom jetzigen Standort abgeholt und bezahlt. Bitte beachten Sie, dass es für diese Garantieleistung auch der Beschreibung im Gutachten entsprechen muss.

Es handelt sich hierbei um ein verbindliches Kaufangebot, welches bis zum **05.07.2018** gültig ist.

Audatex AUTOonline GmbH



Objekt-Nr.:	1201806086 646819
Hersteller:	DAIMLER
Fahrzeug-Typ:	ACTROS3WDB93014.TYP26
EZ lt. Fzg.-Schein:	01.2010
Fahrgestellnummer:	
Standort:	D 23946
Ansprechpartner:	Wolfgang Pitsch
Einstelldatum:	08.06.2018 14:16
Ablaufdatum:	14.06.2018 13:45
Einstelldauer:	143h 28m
Anzahl Bilder:	9
Anzahl der Gebote:	1
GA-/Schaden-Nr.:	292/9151 4735800000000007E6

Das Höchstgebot:

760 EUR
(inkl. MwSt.)

Land- und Baumaschinen GmbH

Harald Plank

Tel: 0171 7578839

Fax: 08583 917080

Kleingsenget 8

D 94089 Neureichenau

info@harald-plank.de

UStId: DE814318837

Noch Fragen? Wir helfen gerne unter 02131/ 7180 333.

Audatex AUTOonline GmbH

Carl-Schurz-Straße 2 · 41460 Neuss · Fax: +49 (2131) 7180 401
www.autoonline.de · E-Mail: info@autoonline.de

Eingetragene Geschäftsführer: Michael Bergmann und Ferdinand Moers
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 187586

Restwertangebote

Datum: 14.06.2018

Nr.: 3075871

Aktenzeichen: 292/9151 473580000000007E6

FAHRZEUGDATEN

Einstelldatum: 08.06.2018 14:16

Fahrzeugart: LKW/Transporter/Bus

Gebotsfrist: 14.06.2018 13:45

Hersteller: Daimler

Einstelldauer: 5 Tage 23 Std.

Model: MERCEDES-BENZ Actros
3 Actros 3 WDB 93014. Typ
26

Erstzulassung: Unbekannt

Objekt-Nr.: 3075871

Fahrgestellnr.:

Teilnehmer ID: 117-733-579

Standort: D-23946

Rep.-Kosten netto: Unbekannt

HINWEIS AN DEN EINSTELLER(Sachverständigen, Schadensachbearbeiter usw.)

Gebote sind verbindliche Kaufangebote an den Eigentümer. Die Aufkäufer verpflichten sich zur kostenlosen Abholung des Fahrzeuges, auf Wunsch gegen Barzahlung.

Bitte wenden Sie sich für Verkauf und Abholung Ihres Fahrzeuges an die WOM – Serviceline +49 (0)7248-9 31 31-0.

Zu dem angegebenen Fahrzeug lagen zum Zeitpunkt des letzten Abrufs folgende Gebote vor:

Verbindliche Kaufangebote bis zum 05.07.2018

Aufkäufer	Betrag
1 WOM Service GmbH für krzysztof Zebrowski aus D - 76307 Karlsbad Tel.: 07248-93131-0 E-Mail: verkauf@womauktion.com	300,00 € (inkl. MwSt)

Regionale Restwertangebote

Nr.: 3075871

Datum: 14.06.2018

Aktenzeichen:

292/9151 473580000000007E6

FAHRZEUGDATEN

Einstelldatum: 08.06.2018 14:16

Fahrzeugart: LKW/Transporter/Bus

Gebotsfrist: 14.06.2018 13:45

Hersteller: Daimler

Einstelldauer: 5 Tage 23 Std.

Model: MERCEDES-BENZ Actros
3 Actros 3 WDB 93014. Typ
26

Erstzulassung: Unbekannt

Objekt-Nr.: 3075871

Fahrgestellnr.:

Teilnehmer ID: 117-733-579

Standort: D-23946

Rep.-Kosten netto: Unbekannt

HINWEIS AN DEN EINSTELLER(Sachverständigen, Schadensachbearbeiter usw.)

Gebote sind verbindliche Kaufangebote an den Eigentümer. Die Aufkäufer verpflichten sich zur kostenlosen Abholung des Fahrzeuges, auf Wunsch gegen Barzahlung.

Bitte wenden Sie sich für Verkauf und Abholung Ihres Fahrzeuges an die WOM – Serviceline +49 (0)7248-9 31 31-0.

Zu dem angegebenen Fahrzeug lagen zum Zeitpunkt des letzten Abrufs folgende Gebote vor:

Es liegen keine regionalen Gebote vor.

car.tv Nr. 18ID86A9D

Daimler MERCEDES-BENZ Actros 3 WDB 9014. Typ 26.. 6x4
Einstellungsdatum: 08.06.2018, Uhrzeit: 14:16
Abrufdatum: 14.06.2018, Uhrzeit: 13:52
Anzahl der eingestellten Fotos: 9



Restwertangebote

Zu diesem Fahrzeug sind bis zum oben angegebenen Zeitpunkt des letzten Abrufs keine Restwertangebote eingegangen.