

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Bolte/19/13964			
Federführend: Bürgeramt	Status: öffentlich Datum: 29.10.2019 Verfasser: Torsten Gromm			
Beschluss über den Verkauf eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 16-12) aus dem Bestand der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen				

Sachverhalt:

Durch die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wurde im Jahr 2019 für das vorhandene Löschfahrzeug (LF 16-12) ein Löschgruppenfahrzeug (LF 20) als Ersatz beschafft. Für das ausgesonderte Löschgruppenfahrzeug hat die Gemeinde Zierow ein Interesse für die Freiwillige Feuerwehr Zierow bekundet. Aus diesem Grund wurde von der Verwaltung des Amtes Klützer Winkel ein Wertgutachten beim TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG in Auftrag gegeben. Durch das vorliegende Wertgutachten wurde für das Fahrzeug ein Wert in Höhe von 8.300,00 EURO ermittelt. Die Kosten für das Wertgutachten belaufen sich auf 330,83 EURO.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, das ausgesonderte Löschgruppenfahrzeug (LF 16-12) an die Gemeinde Zierow für einen Kaufpreis in Höhe von 9.000,00 EURO zu verkaufen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehreinnahmen in Höhe von 9.000,00 EURO

Anlagen:

1. Wertgutachten
2. Rechnung des Wertgutachtens

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Alte Dorfstr. 16 19069 Lübstorf Tel.: 03867 6129740 Fax: 03867 6129741

e-Mail: sgottschalk@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Alte Dorfstr. 16 • 19069 Lübstorf

Amt Klützer Winkel
Schloßstr. 1
23948 Klütz

erstellt durch :
Steffen Gottschalk
Handy : 0163 3094449
Datum : 18.09.2019

G u t a c h t e n

0069B9C207

Bei Rückfragen bitte angeben!

K O P I E

Betreff : Fahrzeugbewertung GVM 2047

Fahrzeughalter : Amt Klützer Winkel
Schloßstr. 1, 23948 Klütz

Amtliches Kennzeichen : GVM 2047

Auftrag vom : 18.09.2019

Besichtigungsdatum / -ort : 18.09.2019 / Boltenhagen
Besichtigt durch : Unterzeichner

Bewertungsergebnis:

Zeitwert inkl. Umsatzsteuer


EUR 8.300,00

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : GVM 2047
Fahrzeugart : LKW
Aufbauart : Löschfahrzeug, 4-türig
Fabrikat : IVECO
Typ / Untertyp : IVECO-MAGIRUS / 120-23 AW LF16 4x4
Fahrzeug-Ident-Nummer : WJMB1EG8M04114562
Hubraum / Leistung : 3383 ccm / 174 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 8-Zylinder / V-Motor
Plätze : 9
KBA-Nr.: : 7691000
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 7880 kg / 12000 kg / 4120 kg
Länge / Breite / Höhe : 7470 mm / 2500 mm / 3100 mm
Reifendimension vorn / hinten : 10R 22,5 144/142 K / 10R 22,5 144/142 K
Reifenfabrikat : Bridgestone



Profiltiefe in (mm) :
Reifenzustand : verkehrssicher
Anzahl der Achsen : 2
Radstand : 3750 mm
Baujahr / Erstzulassung : 1991 / 18.02.1992
Letzte Zulassung : 13.11.2013
Nächste HU / AU / SP : 10.2021 / 10.2021 / 10.2020
Laufleistung abgelesen : 31591 km
Farbe : rot
Lackart : Uni
Fahrzeugzustand : gut
Besichtigungszustand : fahrbereit, verkehrssicher

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Alte Dorfstr. 16 19069 Lübstorf Tel.: 03867 6129740 Fax: 03867 6129741

e-Mail: sgottschalk@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019

Serien/Sonderausstattungen

: ABS, Automatisch-lastabhängige Bremskraftregeleinrichtung, Luftdruck Vorder-/Hinterradbremse mit Manometer, Schaltgetriebe 6-Gang 4x4 synchronisiert mit Differenzialsperre, Nebenantrieb, Kupplung-hydraulische Steuerung, Servolenkung, Kraftstofftank 120 Ltr., Blattfeder Vord./Hinterachse, Stoßdämpfer, Stabilisator, el. Anlage: 24V, Batterie (2), Generator 27A, Halogenscheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, zus. Blinkleuchten hinten (2), Heckleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer (2) hinten, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenleuchte, seidl. Markierungsleuchten, el. Anschluß seitlich (2), Signal-Drehlichter blau (3), Signalleuchten blau (Front 2), Martinshorn (2), Funkgerät Motorola, Radio/Cassette, Kombiinstrument: Drehzahlmesser, Tacho, Temperaturanzeige, Öldruckanzeige, Anzeige Kraftstoff, Druckluftanzeige, Fahrerhaus Mannschaftskabine, Türen (4), hydr. Kippvorrichtung, Sitze vorn (2) verstellbar Stoffbezug, Sitzbank hinten (2) mit Staufach Kunstleder, Alu-Riffelblech im Fondboden, Rückspiegel (mech.2) Kotflügelverbreiterung vorn, Kastenaufbau mit Rollläden (5-Alu abschließbar), seidl. Auftritt (Alu-Riffelblech), Tritt seidl. klappbar, Leiter hinten, Zusatzheizung, Unterlegkeil (2), Anhängerkupplung, Feuerlöschpumpe, Wassertank 1200 Ltr., Schlauchhaspel

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Service Feuerlöschgerät fällig 07/2019
- Radkasten vorn links fortgeschrittene - Korrosion
- Spritzblech Radkasten vorn links - Durchrostung
- Spritzblech Radkasten vorn rechts - Korrosion
- Türscharnier vorn re/li - leicht Spiel
- Türinnenverkleidung hinten rechts - beschädigt
- Sitzflächen-Polster/-Bezug vorn links beschädigt
- Sitzflächen-Bezug vorn rechts zerrissen

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Alte Dorfstr. 16 19069 Lübstorf Tel.: 03867 6129740 Fax: 03867 6129741

e-Mail: sgottschalk@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Lübstorf, 18.09.2019

Steffen Gottschalk

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 11 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 1

Front und Seitenansicht links



Bild 2

Front und Seitenansicht rechts

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 3

Heck und Seitenansicht rechts



Bild 4

Heck und Seitenansicht links

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 5

FIN



Bild 6

Kombiinstrument

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 7

Tachostand



Bild 8

Mittelkonsole

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 9

Innenraum



Bild 10

Innenraum Fond

Gutachten Nr.: 0069B9C207

Datum: 18.09.2019



Bild 11

Innenraum Fond




Bild 12

Innenraumboden Fond

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG * Postfach 81 05 51 * 30505 Hannover

Amt Klützer Winkel
Schloßstr. 1
23948 Klütz

Rechnung

Rechnungsnummer: 2132071402

Rechnungsdatum: 25.10.2019

Bei Zahlungen und Rückfragen immer angeben.

Verkaufsbüro: Region Mecklenburg / Vorpommern

Telefon: 0385 48910 16

Fax: 0511 998669 0094

E-Mail: swg-mevp@tuev-nord.de

K O P I E

Betreff : **Fahrzeugbewertung**

Gutachtennummer : 0069B9C207

Leistungsdatum : 18.09.2019

Amtliches Kennzeichen : GVM 2047

Fahrzeug-Ident-Nummer : WJMB1EG8M04114562

Fahrzeughalter : Amt Klützer Winkel
Schloßstr. 1, 23948 Klütz

LKW-Bewertung ab 7,5t	1 Bew.	á	260,50 EUR	EUR	260,50
Fahrtkosten anteilig	25 km	á	0,70 EUR	EUR	17,50
Rechnungsnettobetrag				EUR	278,00
Umsatzsteuer 19 %				EUR	52,82
Rechnungsbruttobetrag				EUR	330,82

Zahlbar sofort ohne Abzug

Sitz der Gesellschaft
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Am TÜV 1
30519 Hannover

Tel.: 0511 9986-2526
Fax: 0511 9986-1747
info@tuev-nord.de
www.tuev-nord.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. rer. nat. Dirk Stenkamp

Amtsgericht Hannover
HRA 27006

USt.-IdNr.: DE 813818604

Steuer-Nr.: 25/207/00992

Komplementär
TÜV NORD Mobilität
Verwaltungsgesellschaft mbh, Hannover

Amtsgericht Hannover
HRB 61319

Geschäftsführung
Hartmut Abeln (Vorsitzender)
Thorsten Walingner

Commerzbank AG, Essen
BIC (SWIFT-Code): DRESDEFF360
IBAN-Code: DE59 3608 0080 0525 9435 00

Deutsche Bank AG, Hannover
BIC (SWIFT-Code): DEUTDE2HXXX
IBAN-Code: DE72 2507 0070 0060 0338 00

Deutsche Postbank AG, Hannover
BIC (SWIFT-Code): PBNKDEFFXXX
IBAN-Code: DE63 2501 0030 0608 9023 01